



Inspection Report

鉴定日 2024/07/20

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOMATSU		
型号	PC58UU-5		
年式	2013		
工作时间	3411	汽车仪表盘	动
序列号	KMTPC221C04025894		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
	- 空调
- 推土版	
- 手臂起重机	
- EPA	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		400		

关于外观的特殊事项
・エンジンルームカバー固定部分破損



脚周边			
	插座类型	橡胶	
		摇摆圈	
		左	右
履带宽度	400	400	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项



关于脚周边的特殊事项



引擎	
型号	4D88E-6BPCB
序列号	27318
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多连杆	-

关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000061087