



Inspection Report

鑑定日： 2017/08/07

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KUBOTA		
型式	RX-403S		
年式	2005		
稼働時間 (h)	2586	メーター	動
シリアル番号	60139		

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		油にじみ	なし	大
バケット幅 (mm)	550			

外観に関する特記事項
リペイント




足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
バケットシリンダーのダストシール破損あり




足まわりに関する特記事項
左右下部ローラー油しみ 2箇所




エンジン	
エンジンモデル	D1503
エンジンシリアルナンバー	05Q0135
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油にじみ

運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 2017080143