



# Inspection Report

鉴定日 2019/07/16

## 挖掘机(包含微挖)


基本信息			
厂家	YANMAR		
型号	ViO35-3		
年式	2004		
工作时间	6823	汽车仪表盘	动
序列号	30746B		


附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	- 管道
- EPA	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	渗油	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		520		

关于外观的特殊事项
ワンタッチ装着



脚周边		
插座类型	橡胶	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	300	300
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
・ブームシリンダーカバー欠品あり
・アーム4面補強


关于脚周边的特殊事项
左右走行モーターカバー外の油にじみは 検査時に付着したもので漏れではありません (出品者申告)


引擎	
型号	3TNV82A-XBV
序列号	11085
发动机漏油	渗油
机油标尺	生锈/油
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	渗油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	渗油
多杠杆	渗油

关于驾驶座的特殊事项


关于引擎的特殊事项
エンジンフードキーシリンダー欠品あり


管理号码 2019070580