



Inspection Report

鑑定日：2018/12/11

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	YANMAR		
型式	Vio30-5B		
年式	2011		
稼働時間 (h)	2965	メーター	動
シリアル番号	54639B		

オプション

CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	ブレーカー配管
EPA	

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	なし
バケット幅 (mm)	470			

外観に関する特記事項

フロントライト割れ



足まわり

シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項



足まわりに関する特記事項

左右ゴムパッド経年劣化、摩耗あり



エンジン

エンジンモデル	3TNV82A-N
エンジンシリアルナンバー	87713
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	状態確認不可
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 2018120021