



# Inspection Report

鑑定日：2022/07/11

## 油圧ショベル(ミニ含む)

### 基本情報

メーカー	KOBELCO		
型式	SK80UR-6		
年式	2014		
稼働時間 (h)	4957	メーター	動
シリアル番号	YR10-10386		


### オプション

CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
排土板	
アームクレーン	


### 作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	680			

### 外観に関する特記事項



### 作業機に関する特記事項



### 足まわり

シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	450	450
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

### 足まわりに関する特記事項


・左下部ローラー 2カ所油にじみあり




### エンジン

エンジンモデル	AU-4LE2XYSK-01
エンジンシリアルナンバー	4LE-615631
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

### 運転席に関する特記事項



### エンジンに関する特記事項



管理番号 3000041078