



Inspection Report

鉴定日 2025/12/11

挖掘机(包含微挖)

基本信息

厂家	HITACHI		
型号	ZX17U-5A		
年式	2018		
工作时间	815	汽车仪表盘	启动
序列号	HCMABAA0T00023962		

附属部件

- CNP(冠层)
- 变速器
- 多杠杆
- 推土版

作业机

		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无	无	
铲臂	无	无	无	小
铲斗	无	无	无	小
铲斗宽度(mm)	400			

关于外观的特殊事项



脚周边

插座类型	履带种类
摇摆圈	无漏油
	左
履带宽度	230
惰轮	正常
链轮	正常
衬套	正常
上部滚轮	正常
下部滚轮	正常
鞋帮	正常

关于作业机的特殊事项



关于脚周边的特殊事项

- 可变脚仕様



引擎

型号	3TNV70-PHBB
序列号	J9591
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000079553

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可信性, 对此内容我们不会做出任何的保证。