



Inspection Report

鑑定日： 2026/04/14

トラック式高所作業車

基本情報

メーカー	ISUZU
型式	PDG-NKR85YN
年式	2011
稼働時間 (h)	4153
シリアル番号	NKR85Y-7002575

外観に関する特記事項

- ・上物: アイチ SK17A 製造番号: 734321
- ・作業床高さ: 17.1m
- ・タイヤ: スタッドレス 205/80R17.5 120/118L LT
- ・トラックフレームサビ、腐食あり

エンジン

エンジンモデル	4JJ1
エンジンシリアルナンバー	4JJ1 152545
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
噴射ポンプ	燃料漏れなし
バッテリーの状況	正常

運転席・操作パネルまわりに関する特記事項

- ・走行距離: 92,730km
- ・F6速ミッション

エンジンに関する特記事項

その他特記事項

管理番号 3000084391

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。