



# Inspection Report

鉴定日 2026/04/14

#N/A

## 基本信息

厂家	ISUZU
型号	PDG-NKR85YN
年式	2011
工作时间	4153
序列号	NKR85Y-7002575

## 关于外观的特殊事项

- ・上物:アイチ SK17A 製造番号: 734321
- ・作業床高さ:17.1m
- ・タイヤ:スタッドレス 205/80R17.5 120/118L LT
- ・トラックフレームサビ、腐食あり

## 引擎

型号	4JJ1
序列号	4JJ1 152545
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
散热器(冷却水)	正常
水泵	无漏水
喷射泵	不漏燃油

## 关于驾驶座, 和操作盘的特殊事项

- ・走行距離: 92,730km
- ・F6速ミッション

## 关于引擎的特殊事项

## 其他特殊事项

#REF!

#REF!

Admin. No.

#REF!

#REF!