



Inspection Report

鑑定日：2018/03/18


油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOMATSU		
型式	PC138US-10		
年式	2015		
稼働時間 (h)	2236	メーター	動
シリアル番号	43246		

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
	共用配管


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	確認不可
バケット幅 (mm)	-			

外観に関する特記事項
カウンターウェイト増量




足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	500	500
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
・標準バケット、バケットピン 2本欠品
・アーム4面補強



足まわりに関する特記事項
左右ゴムパッド摩耗大




エンジン	
エンジンモデル	SAA4D95LE-6
エンジンシリアルナンバー	708367
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項
・フロントガード、ROPS付き
・バックカメラ付き



エンジンに関する特記事項



Lot No ARA013-0004 管理番号 2018020311