



Inspection Report

鉴定日 2018/06/15

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	YANMAR		
型号	Vio15-2		
年式	2006		
工作时间	2320	汽车仪表盘	动
序列号	28625B		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多栏杆	
- 推土版	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	无
铲斗宽度(mm)		500		

关于外观的特殊事项
- No caution plate - The fuel lid is deformed




脚周边			
插座类型	橡胶		
摇摆圈	渗油		
	左	右	
履带宽度	230	230	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
The bucket in the picture is not for sale




引擎	
型号	3TNV70-W
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	渗油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	渗油
多栏杆	无漏油


关于脚周边的特殊事项
The rubber shoes have deteriorated over time and are partly worn



关于驾驶座的特殊事项
- The seat is partly torn - The canopy is partly deformed



关于引擎的特殊事项
Oil oozing from the hydraulic pump hose



管理号码 2018060838