



Inspection Report

鉴定日 2024/04/11

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	CAT		
型号	308E2SR-E		
年式	2016		
工作时间	2383	汽车仪表盘	动
序列号	CAT0308ECKC500171		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
- 推土版	
- 手臂起重机	
- EPA	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		700		

关于外观的特殊事项

脚周边		
插座类型	履带种类	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	450	450
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
・バケットサイドカッター欠品 ・排土板エッジめくれ

引擎	
型号	C3 3B
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项

关于驾驶座的特殊事项

关于引擎的特殊事项

管理号码 3000057651