



Inspection Report

鑑定日：2018/03/02

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KUBOTA		
型式	U-40-3S		
年式	2006		
稼働時間 (h)	5306	メーター	動
シリアル番号	30777		

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	共用配管

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	550			

外観に関する特記事項
左右カバーに擦り傷あり



足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	400	400
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
排土板ホースより油にじみ大



足まわりに関する特記事項
・左右走行モーターより油にじみ ・下部ローラー油にじみ(左右 1箇所) ・ゴムパッド経年劣化、摩耗あり



エンジン	
エンジンモデル	V2203KA
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項
・油圧コントロールバルブ付近にじみ ・マフラー腐食



Lot No ARA013-0046 管理番号 2018020538