



# Inspection Report

鑑定日：2022/08/31

## 油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOMATSU		
型式	PC200-8N1		
年式	2008		
稼働時間 (h)	7249	メーター	動
シリアル番号	KMTPC197K02313242		

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	油にじみ	なし	小
	(右)	油にじみ	なし	
アーム		なし	傷あり	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	1030			

足まわり		
シュータイプ	鉄	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	600	600
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

エンジン	
エンジンモデル	SAA6D107E-1-A
エンジンシリアルナンバー	26522476
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
	共用配管
アームクレーン	


外観に関する特記事項
・パトライト破損




作業機に関する特記事項
・アーム補強あり



足まわりに関する特記事項
・右下部ローラー 2つにじみあり



運転席に関する特記事項
・常時警告音あり
・運転席シート破れ



エンジンに関する特記事項
--------------



管理番号 3000042421