

基本情報				
メーカー		KUBOTA		
型式		RX-306		
年式		2014		
稼働時間 (h)		2276	メーター	動
シリアル番号		14519		

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	
アームクレーン	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	なし
バケット幅 (mm)		400		

外観に関する特記事項


足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項


エンジン	
エンジンモデル	D1703
エンジンシリアルナンバー	7FE5162
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

足まわりに関する特記事項


運転席に関する特記事項
・キャビン仕様、ヒーター付


エンジンに関する特記事項


管理番号 3000087933