



# Inspection Report

鉴定日 2018/07/23

## 挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	SUMITOMO		
型号	SH120-3		
年式	2008		
工作时间	4329	汽车仪表盘	动
序列号	SMT120A3C00BH7860		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		880		

关于外观的特殊事项

脚周边			
插座类型	铁		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	500	500	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项

关于脚周边的特殊事项
The shoe links of the right shoe has some kinks

引擎	
型号	BB-4BG1 TRA
序列号	4BG1-962632
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项

关于引擎的特殊事项

管理号码 2018070741