



Inspection Report

鉴定日 2022/07/08

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	YANMAR		
型号	SV08-1		
年式	2007		
工作时间	1732	汽车仪表盘	动
序列号	YMRSV08YT7YY12896		

附属部件	
- 多杠杆	- 变速器
- 推土版	- 断路器管道
- EPA	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	有	大
铲斗宽度(mm)		330		

关于外观的特殊事项
・サビ擦り傷



脚周边		
	橡胶	
	左	右
插座类型	橡胶	
摇摆圈	无漏油	
履带宽度	180	180
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项




关于脚周边的特殊事项
・可変脚



引擎	
型号	2TE67L-BV
序列号	05298
发动机漏油	无漏油
机油标尺	汽油不够
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多杠杆	-

关于驾驶座的特殊事项
・運転席シート破れ



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000041091