


基本情報			
メーカー	KUBOTA		
型式	U-40-6E		
年式	2017		
稼働時間 (h)	4674	メーター	動
シリアル番号	30665		

オプション	
CNP (キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	ブレーカー配管
アームクレーン	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)		600		

外観に関する特記事項
・外板に傷、錆、凹み ・汚れ付着 ・コーションプレート欠品



足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	350	350
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項



エンジン	
エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし


足まわりに関する特記事項



運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000079578