



Inspection Report

鑑定日：2019/07/16

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	YANMAR		
型式	ViO35-5		
年式	2007		
稼働時間 (h)	5056	メーター	動
シリアル番号	51436B		

オプション

CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	共用配管
EPA	

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	大
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	620			

外観に関する特記事項

外観サビ多



足まわり

シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油にじみ	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	異常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項

- ・アーム1面補強
- ・ブームシリンダーホースより油漏れあり大
- ・バケットシリンダー自然降下あり
- ・左右操作レバー下付近より油漏れ大
- ・ブームライト欠品あり
- ・ワンタッチ装着



足まわりに関する特記事項



エンジン

エンジンモデル	3TNV88-Q
エンジンシリアルナンバー	68489
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れ
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油にじみ
マルチレバー切り替え部	油にじみ

運転席に関する特記事項

シートに破れ



エンジンに関する特記事項

メインポンプ付近より油漏れ大



管理番号 2019070582