



# Inspection Report

鉴定日 2019/07/16

## 挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	YANMAR		
型号	ViO35-5		
年式	2007		
工作时间	5056	汽车仪表盘	动
序列号	51436B		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	- 管道
- EPA	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	大
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		620		

关于外观的特殊事项
外觀サビ多



脚周边			
	插座类型	左	
		右	
	橡胶		
	渗油		
履带宽度	300	300	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	异常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> <li>・アーム1面補強</li> <li>・ブームシリンダーホースより油漏れあり</li> </ul>
大
<ul style="list-style-type: none"> <li>・バケットシリンダー自然降下あり</li> <li>・左右操作レバー下付近より油漏れ大</li> <li>・ブームライト欠品あり</li> <li>・ワンタッチ装着</li> </ul>



关于脚周边的特殊事项




引擎	
型号	3TNV88-Q
序列号	68489
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	渗油
多杠杆	渗油

关于驾驶座的特殊事项
シートに破れ



关于引擎的特殊事项
メインポンプ付近より油漏れ大



管理号码 2019070582