



Inspection Report

鉴定日 2019/03/13

卡车

基本信息

厂家	ISUZU
型号	ADGFRR90
年式	2005
行驶距离(km)	117602
序列号	FRR90L3S-7000072

关于外观的特殊事项

- ・スムーサー
- ・シートベルトの年式: 2010

引擎

型号	
序列号	
发动机漏油	无
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
散热器(冷却水)	正常
水泵	无漏水
喷射泵	不漏燃油

关于驾驶座, 和操作盘的特殊事项

关于引擎的特殊事项

Admin. No. 2019030178

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item.