



Inspection Report

鑑定日：2019/03/11

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	KUBOTA		
型式	RX-306		
年式	2011		
稼働時間 (h)	3355	メーター	動
シリアル番号	10918		

オプション


CAB(キャビン)	エアコン
マルチレバー	
排土板	
アームクレーン	

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	430			

外観に関する特記事項

指定色



作業機に関する特記事項




足まわり

シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

足まわりに関する特記事項


ゴムパッド経年劣化、摩耗あり




エンジン

エンジンモデル	D1703
エンジンシリアルナンバー	BJ1653
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	冷却水不足
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 2019020258