



Inspection Report

鑑定日： 2026/04/14

橋梁点検車

基本情報

メーカー	HINO
型式	TKG-XZU700X
年式	2013
稼働時間 (h)	2775
シリアル番号	XZU700-0002144

外観に関する特記事項

- ・上物:タダノ BT-200-2 製造番号: HB5559
- ・走行距離: 45,019km
- ・タイヤサイズ: 215/70R17.5 123/121J
- ・トラックフレームサビ、腐食あり
- ・スタッドレスタイヤ
- ・作業範囲: 最大地上高7.0m、最大地下深さ5.4m、最大作業半径5.1m(デッキ90度旋回時)。
- ・デッキ能力: 積載荷重200kg

エンジン

エンジンモデル	N04C
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
噴射ポンプ	燃料漏れなし
バッテリーの状況	正常

運転席・操作パネルまわりに関する特記事項

- ・F6ミッション

エンジンに関する特記事項

その他特記事項

管理番号 3000084433

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。