



Inspection Report

鑑定日： 2026/03/09

12m スーパーデッキ 高所作業車

基本情報

メーカー	ISUZU
型式	SKG-NKR85YN
年式	2014
稼働時間 (h)	3077
シリアル番号	国 [01] 185175

外観に関する特記事項

- ・上物: AICHI TZ12A 749861 2014y
- ・走行距離: 52,539km
- ・職権打刻車: 旧 KR85Y-7004662
- ・作業床最大積載荷重: 1,000kg
- ・最大地上高: 12m
- ・フレームサビ、腐食多あり

エンジン

エンジンモデル	4JJ1
エンジンシリアルナンバー	1J4876
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
噴射ポンプ	燃料漏れなし
バッテリーの状況	正常

運転席・操作パネルまわりに関する特記事項

- ・オートマチック車

エンジンに関する特記事項

その他特記事項

- ・一時抹消渡し

管理番号 3000080875

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。