



# Inspection Report

鉴定日 2026/03/09

#N/A

## 基本信息

厂家	ISUZU
型号	SKG-NKR85YN
年式	2014
工作时间	3077
序列号	国 [01] 185175

## 关于外观的特殊事项

- ・上物: AICHI TZ12A 749861 2014y
- ・走行距離: 52,539km
- ・職権打刻車: 旧 KR85Y-7004662
- ・作業床最大積載荷重: 1,000kg
- ・最大地上高: 12m
- ・フレームサビ、腐食多あり

## 引擎

型号	4JJ1
序列号	1J4876
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
散热器(冷却水)	正常
水泵	无漏水
喷射泵	不漏燃油

## 关于驾驶座, 和操作盘的特殊事项

- ・オートマチック車

## 关于引擎的特殊事项

## 其他特殊事项

- ・一時抹消渡し

#REF!

#REF!

Admin. No.

#REF!

#REF!