



Inspection Report

鉴定日 2018/08/07

挖掘机(包含微挖)


基本信息			
厂家	CAT		
型号	313BSR		
年式	2000		
工作时间	8322	汽车仪表盘	动
序列号	9PR01283		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
- 推土版	
- 手臂起重机	
- EPA	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	无
铲斗宽度(mm)		820		


关于外观的特殊事项


脚周边			
插座类型	履带种类		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	500	500	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
The blade is partly worn and has some dents


引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多杠杆	-

关于脚周边的特殊事项
- The rubber pads have deteriorated over time and are partly worn
- Traveling motion is unchecked because there was not enough space for inspection


关于驾驶座的特殊事项
- The seat is partly torn
- Some parts around the safety lever are damaged
- No radio unit


关于引擎的特殊事项


管理号码 2018080023