



Inspection Report


鑑定日：2018/08/07

油圧ショベル(ミニ含む)


基本情報			
メーカー	CAT		
型式	313BSR		
年式	2000		
稼働時間 (h)	8322	メーター	動
シリアル番号	9PR01283		


オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
排土板	
アームクレーン	
EPA	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	なし
バケット幅 (mm)		820		


外観に関する特記事項



足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	500	500
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
・排土板に凹み、摩耗あり


足まわりに関する特記事項
・左右ゴムパッド経年劣化、摩耗あり ・狭い所のため、走行動作未確認


エンジン	
エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	-

運転席に関する特記事項
・シートに破れあり ・安全装置レバー付近の部品に破損あり ・ラジオユニット欠品


エンジンに関する特記事項


管理番号 2018080023