



Inspection Report

油圧ショベル(ミニ含む)

鑑定日： 2023/09/13

基本情報			
メーカー	KOMATSU		
型式	PC200-8N1		
年式	2013		
稼働時間 (h)	7472	メーター	動
シリアル番号	KMTPC197K02357967		

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
アームクレーン	

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)		1030		

外観に関する特記事項

足まわり		
シュータイプ	鉄	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	800	800
アイドラ	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シュールリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
・バケットサイドカッター欠品

エンジン	
エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

足まわりに関する特記事項
・右キャタ破損

運転席に関する特記事項
・エアコン効かない ・運転シート破れ

エンジンに関する特記事項
・バッテリー上がり ジャンプスターター使用で動作確認済み

管理番号 3000051537

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。