



Inspection Report

鉴定日 2023/09/13

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOMATSU		
型号	PC200-8N1		
年式	2013		
工作时间	7472	汽车仪表盘	动
序列号	KMTPC197K02357967		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
- 手臂起重机	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		1030		

关于外观的特殊事项

脚周边			
插座类型	铁		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	800	800	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
・バケットサイドカッター欠品

引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项
・右キヤタ破損

关于驾驶座的特殊事项
・エアコン効かない
・運転シート破れ

关于引擎的特殊事项
・バッテリー上がり ジャンプスターター使用で動作確認済み

管理号码 3000051537