



# Inspection Report


鑑定日：2018/07/20

## 油圧ショベル(ミニ含む)


基本情報			
メーカー	KOMATSU		
型式	PC128US-2		
年式	2005		
稼働時間 (h)	7395	メーター	動
シリアル番号	6369		


オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		油にじみ	あり	小
バケット幅 (mm)	830			


外観に関する特記事項



足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	500	500
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	異常	正常
下部ローラー	異常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
バケットツース摩耗


足まわりに関する特記事項


エンジン	
エンジンモデル	S4D102E-1-A
エンジンシリアルナンバー	26271299
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	オイル不足
ラジエーター(冷却水)	錆・油膜あり
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油にじみ

運転席に関する特記事項
オペレーターシート破れ


エンジンに関する特記事項
エアコンコンプレッサー一部異音あり(クラッチ)


管理番号 2018070742