



Inspection Report

鑑定日：2018/03/13

ホイールローダー

基本情報

メーカー	MITSUBISHI
型式	WS510A
年式	2006
稼働時間 (h)	1643
シリアル番号	9W001339

外観に関する特記事項

キャンピー欠品



作業機

リフトアームシリンダー(左)	油漏れなし
リフトアームシリンダー(右)	油漏れなし
バケットシリンダー(左)	油漏れなし
バケットシリンダー(右)	油漏れなし

作業機に関する特記事項



足まわり

フロントアクセル	油漏れなし
リアアクセル	油漏れなし

運転席に関する特記事項

- ・運転席座面破れ
- ・背もたれ欠品
- ・ハンドルのホーン欠品
- ・右ミラーステイより欠損



エンジン

エンジンモデル	S4K-E4T
エンジンシリアルナンバー	-
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター(冷却水)	正常

足まわりに関する特記事項

- ・タイヤサイズ：17.5/65-20 10PR
- ・タイヤ摩耗



関係書類

自動車検査証	なし
--------	----

エンジンに関する特記事項

ラジエーターファンに削れあり



Lot No ARA013-0057

管理番号 2018030501

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。