



Inspection Report

鑑定日：2018/10/17

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	HITACHI		
型式	ZX55UR-2		
年式	2005		
稼働時間 (h)	4959	メーター	動
シリアル番号	30033		

オプション

CNP(キャノピー)
マルチレバー
排土板
アームクレーン
EPA

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	状態確認不可
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	確認不可
バケット		なし	なし	確認不可
バケット幅 (mm)	580			

外観に関する特記事項



作業機に関する特記事項



足まわり

シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	400	400
アイドラー	異常	異常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

足まわりに関する特記事項

右走行モーターの減速機より油にじみ



エンジン

エンジンモデル	V2403-M-DI-EU5
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項

コントロールバルブ付近に油漏れあり



管理番号 2018100124