



Inspection Report

鉴定日 2023/03/02

卡车

基本信息

厂家	ISUZU
型号	FRR35C3S
年式	
行驶距离(km)	55332
序列号	ERR35C3S-7003070

关于外观的特殊事项

- ・外板錆あり
- ・フロントバンパー曲り

引擎

型号	6HL1
序列号	
发动机漏油	无
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
散热器(冷却水)	无法确认
水泵	无漏水
喷射泵	不漏燃油

关于驾驶座, 和操作盘的特殊事项

关于引擎的特殊事项

- ・F6速

Admin. No. 3000046697

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item.