




Inspection Report

鑑定日：2023/12/01

ホイールローダー

基本情報	
メーカー	KOMATSU
型式	WA30-5E
年式	2003
稼働時間 (h)	3596
シリアル番号	WA305E-24193

外観に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none">右テールウinker、外装破損右フロントウinker破損ミラーステー曲がり




作業機	
リフトアームシリンダー(左)	油漏れなし
リフトアームシリンダー(右)	油漏れなし
バケットシリンダー(左)	油漏れなし
バケットシリンダー(右)	油漏れなし

作業機に関する特記事項



足まわり	
フロントアクセル	油漏れなし
リアアクセル	油漏れなし

運転席に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none">アクセルペダル動きが固い(戻りが悪い)




エンジン	
エンジンモデル	3D84E-3DB
エンジンシリアルナンバー	43527
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター(冷却水)	正常

足まわりに関する特記事項



関係書類	
自動車検査証	なし

エンジンに関する特記事項
<ul style="list-style-type: none">エンジンヘッド油滲み



管理番号 3000053517

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。