



# Inspection Report

鉴定日 2023/12/01

## 轮式装载机

基本信息	
厂家	KOMATSU
型号	WA30-5E
年式	2003
工作时间	3596
序列号	WA305E-24193

作业机	
升降机(左)	无漏油
升降机(右)	无漏油
铲头油缸(左)	无漏油
颤抖油缸(右)	无漏油

脚周边	
前加速	无漏油
后加速	无漏油

引擎	
型号	3D84E-3DB
序列号	43527
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
水泵	无漏水
散热器(冷却水)	正常

相关文件	
车检证	无

关于外观的特殊事项
・右テールウinker、外装破損 ・右フロントウinker破損 ・ミラーステー曲がり



关于作业机的特殊事项
------------



关于驾驶座的特殊事项
・アクセルペダル動きが固い(戻りが悪い)



关于脚周边的特殊事项
------------



关于引擎的特殊事项
・エンジンヘッド油しみ



Admin. No. 3000053517

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可靠性, 对此内容我们不会做出任何的保证