Inspection Report

鉴定日 2026/10/29

挖掘机(包含微挖)

基本信息

厂家	KUBOTA		
型号	RX-153S		
年式	2015		
工作时间	2016	汽车仪表盘	动
序列号	51198		

附属部件

- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	

作业机

		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		渗油	无	大
铲斗宽度(mm)		350		

关于外观的特殊事项

・サイドカッター欠品
・リペイント
・錆、傷



关于作业机的特殊事项



脚周边

	左	右
插座类型	橡胶	
摇摆圈	无漏油	
履带宽度	230	230
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于脚周边的特殊事项

・可変脚仕様
・左キャタ縮まらない



引擎

型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000091174

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可信性,对此内容我们不会做出任何的保证