

320D 油圧ショベル

基本出展機情報

点検日		機種	320D	号機	BWZ04557
製造年月		アワーメータ	10622 HR	アワーメータ状態	
アワーメータ (推定)		ENG_NO		稼動種別	一般土木
事故歴		キャブ種類	キャブ	キャブ形状	標準
フロント形状	標準	スーパーロング長 (m)		履帯形状	鉄
シュー幅	600	バケット・アタッチメント	標準BK	打刻	未確認
その他	エアコン, 配管				

作動

エンジン	正常	排気色	正常 経年相応	旋回	正常
旋回輪	ガタ中	走行	正常	フロント廻り	正常
ポンプ装置	正常				

足廻り

リンク固着	無	リンク伸び(右)	2/3未満	リンク伸び(左)	2/3未満
踏み面摩耗 (垂れ) (右)	中	踏み面摩耗 (垂れ) (左)	中	リンク・ブッシュ摩耗(右)	摩耗中
リンク・ブッシュ摩耗(左)	摩耗中	シュー/ ゴムシュー摩耗	中	シュー曲り・ 割れ・欠損	なし
ゴムパッド摩耗		ゴムパッド めくれ・欠損		ゴムパッド不良	
ゴムシュー割れ (右)		ゴムシュー割れ (左)		ゴムシューコア欠損	
上ローラ摩耗	中	下ローラ摩耗	中	ローラ油もれ	無
ローラ損傷・欠品	無	フロントアイドラ摩耗 (右)	中	フロントアイドラ摩耗 (左)	中
スプロケット摩耗 (右)	中	スプロケット摩耗 (左)	中	走行装置油もれ	無
走行配管油もれ	無				

フロントガタ ・ 摩耗

ブーム	正常	アーム	補強	ブームフートピン	ガタ中
ブーム / アームジョイント ピン	ガタ中	アーム先端ピン	ガタ中	その他ピン	ガタ中
バケット	摩耗中	ブレード			

本体水もれ ・ 油もれ

フロント配管	無	ブームシリンダ (右)	無	ブームシリンダ (左)	無
アームシリンダ (右)	なし	アームシリンダ (左)		バケットシリンダ (右)	なし
バケットシリンダ (左)		オフセット シリンダ		ブレードシリンダ	
エンジンオイル	もれ	オイルクーラ	にじみ	ラジエター	にじみ
冷却配管	にじみ	燃料系統	無	C / V	無
低圧配管	無	高圧配管	無	パイロット配管	無
パイロットV	無	センタジョイント	無	旋回装置	無
ポンプ装置	にじみ				

外装

エンジンカバー	良	サイドカバー	変形あり, サビあり	アンダーカバー	変形あり
カウンター ウェイト	すり傷	メインフレーム	良	Dフレーム	変形あり
トラックフレーム	良	キャブ	サビあり, ガラス割れ フロント上ガラスヒビ割れアリ	ドアの閉まり具合	開閉固い

内装

キャブ内装	良	シート	破れ	コンソール	良
エアコン	作動不良 送風するが冷え弱い	フロンガス点検	良		

全体評価

外観評価	悪い	錆・腐食	中	全体評価	程度普通
メモ・備考・特記	・打刻部サビ (打刻確認出来ない)				