



Inspection Report

鑑定日： 2026/03/31

フォークリフト

基本情報

| | |
|----------|---------|
| メーカー | MOROOKA |
| 型式 | MFD-20 |
| 年式 | 2017 |
| 稼働時間 (h) | 2311 |
| シリアル番号 | 93114 |

外観に関する特記事項

- ・リペイント
- ・外板錆、腐食箇所あり

エンジン

| | |
|--------------|--------|
| エンジンモデル | |
| エンジンシリアルナンバー | |
| エンジン油漏れ | 油漏れなし |
| エンジンオイルゲージ | 正常 |
| 排気ガス色 | 無色(正常) |
| ブローパイ | なし |
| エンジン音 | 異常 |
| ラジエーター(冷却水) | 冷却水不足 |
| ウォーターポンプ | 水漏れなし |
| 噴射ポンプ | 燃料漏れなし |
| バッテリーの状況 | 正常 |

運転席・操作パネルまわりに関する特記事項

エンジンに関する特記事項

- ・油圧ポンプ滲み

その他特記事項

管理番号 3000083849

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。