



# Inspection Report

鉴定日 2026/03/31

## 铲车

### 基本信息

厂家	MOROOKA
型号	MFD-20
年式	2017
工作时间	2311
序列号	93114

### 引擎

型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	异常
散热器(冷却水)	冷却水不够
水泵	无漏水
喷射泵	不漏燃油

### 关于外观的特殊事项

・リペイント  
・外板錆、腐食箇所あり

### 关于驾驶座, 和操作盘的特殊事项

### 关于引擎的特殊事项

・油圧ポンプ滲み

### 其他特殊事项

#REF!

#REF!

Admin. No.

#REF!

#REF!