



Inspection Report

鑑定日： 2026/10/02

ローラー

基本情報

メーカー	HITACHI
型式	CC135C-3A
年式	0
稼働時間 (h)	3233
シリアル番号	HCM8UL00C00032200

外観に関する特記事項

・外板錆、傷あり



エンジン

エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター(冷却水)	正常

足まわりに関する特記事項



運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号

3000090218

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。