Inspection Report

鉴定日 2019/06/18

挖掘机(包含微挖)

基本信息

厂家	KOBELCO		
型号	SK50SR-5		
年式	2012		
工作时间	928	汽车仪表盘	动
序列号	DJ06-10670		

附属部件

- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	
- 手臂起重机	
- EPA	

作业机

		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	无
铲斗宽度(mm)		590		

脚周边

插座类型	橡胶	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	400	400
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

引擎

型号	4TNV88-BXYB
序列号	J8818
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于外观的特殊事项

关于作业机的特殊事项

关于脚周边的特殊事项

关于驾驶座的特殊事项

关于引擎的特殊事项

管理号码 2019060455

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可信性，对此内容我们不会做出任何的保证