



Inspection Report

鉴定日 2024/12/04

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KUBOTA		
型号	U-35-6		
年式	2016		
工作时间	3294	汽车仪表盘	动
序列号	20074		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 推土版	- 管道
- 手臂起重机	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		渗油	无	小
铲斗宽度(mm)		550		

关于外观的特殊事项

脚周边		
	橡胶	
	左	右
插座类型	橡胶	
摇摆圈	无漏油	
履带宽度	300	300
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项

引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多连杆	-

关于脚周边的特殊事项

关于驾驶座的特殊事项

关于引擎的特殊事项

管理号码 3000066542