



Inspection Report

鑑定日： 2018/09/19

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	HITACHI		
型式	ZX70-3		
年式	2014		
稼働時間 (h)	25	メーター	動
シリアル番号	HCM1P100C00083998		

オプション

CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
EPA	

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	なし
バケット幅 (mm)	655			

外観に関する特記事項

2014年5月製造 (未使用車)



足まわり

シュータイプ	鉄	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	450	450
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項

アーム4面補強



足まわりに関する特記事項



エンジン

エンジンモデル	AU-4LE2XYSA-01
エンジンシリアルナンバー	4LE2-613615
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項

バックカメラ付き



エンジンに関する特記事項



管理番号 2018090308