



Inspection Report

鑑定日：2018/03/15


油圧ショベル(ミニ含む)

| 基本情報 | | | |
|----------|---------|------|---|
| メーカー | KUBOTA | | |
| 型式 | RX-503S | | |
| 年式 | 2004 | | |
| 稼働時間 (h) | 6440 | メーター | 動 |
| シリアル番号 | 30118 | | |

| オプション | |
|-----------|------------|
| CAB(キャビン) | 走行スピード切り替え |
| マルチレバー | |
| 排土板 | |
| アームクレーン | |

| 作業機 | | | | |
|------------|-----|-------|------|----|
| | | シリンダー | | ガタ |
| | | 油漏れ | 傷・サビ | |
| ブーム | (左) | なし | なし | 小 |
| | (右) | 該当なし | 該当なし | |
| アーム | | なし | なし | 大 |
| バケット | | なし | なし | 大 |
| バケット幅 (mm) | | 630 | | |

| 外観に関する特記事項 |
|--------------|
| シリアルプレート一部欠損 |




| 足まわり | | |
|--------------|---------|-----|
| シュータイプ | 鉄+ゴムパッド | |
| スイングサークル | 油にじみ | |
| | 左 | 右 |
| キャタピラー幅 (mm) | 400 | 400 |
| アイドラー | 正常 | 正常 |
| スプロケット | 正常 | 正常 |
| ピンブッシュ | 正常 | 正常 |
| 上部ローラー | 正常 | 正常 |
| 下部ローラー | 正常 | 正常 |
| シューリンク | 正常 | 正常 |

| 作業機に関する特記事項 |
|-------------|
|-------------|



| 足まわりに関する特記事項 |
|------------------|
| ・旋回時、高音のモーター音がする |
| ・左右ゴムパット数個脱落あり |




| エンジン | |
|--------------|---------------|
| エンジンモデル | V2203KA |
| エンジンシリアルナンバー | V2203-04W1346 |
| エンジン油漏れ | 油漏れなし |
| エンジンオイルゲージ | 正常 |
| ラジエーター(冷却水) | 正常 |
| 排気ガス色 | 無色(正常) |
| ブローバイ | なし |
| エンジン音 | 正常 |
| 油圧ポンプ | 油漏れなし |
| ウォーターポンプ | 水漏れなし |
| オイルクーラー | 油漏れなし |
| 旋回モーター | 油にじみ |
| マルチレバー切り替え部 | 油にじみ |

| 運転席に関する特記事項 |
|-------------|
| ヒーター付き |



| エンジンに関する特記事項 |
|--------------|
|--------------|



Lot No ARA013-0035 管理番号 2018030701