



# Inspection Report

鑑定日：2018/12/12

## 油圧ショベル(ミニ含む)

### 基本情報

メーカー	YANMAR		
型式	B3-6		
年式	2009		
稼働時間 (h)	3470	メーター	動
シリアル番号	60568B		

### オプション

CNP(キャノピー)  
 マルチレバー  
 排土板  
  
 EPA

### 作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	410			

### 外観に関する特記事項



### 足まわり

シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油にじみ	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

### 作業機に関する特記事項



### 足まわりに関する特記事項

・ゴムパッド磨耗あり  
 ・左側シューリンクの一箇所に破損あり



### エンジン

エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	41452
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	錆・油膜あり
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れあり
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

### 運転席に関する特記事項



### エンジンに関する特記事項

管理番号 2018120038