



Inspection Report

鉴定日 2022/11/24

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOBELCO		
型号	SK75SR-3		
年式	2012		
工作时间	3920	汽车仪表盘	动
序列号	YT07-25144		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多栏杆	- 空调
- 推土版	- 管道
- 手臂起重机	
- EPA	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	渗油	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		680		

关于外观的特殊事项

脚周边				
		左		右
		插座类型	铁	
摇摆圈	无漏油			
履带宽度	450	450		
惰轮	正常	正常		
链轮	正常	正常		
衬套	正常	正常		
上部滚轮	正常	正常		
下部滚轮	正常	正常		
鞋帮	正常	正常		

关于作业机的特殊事项

关于脚周边的特殊事项
・前进时少し右に蛇行あり

引擎	
型号	AU-4LE2XYSK-01
序列号	4LE2-286500
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	无法确认状态
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多栏杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
・運転席シート破れ

关于引擎的特殊事项

管理号码 3000044374