



Inspection Report

鉴定日 2024/11/30


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOMATSU		
型号	PC40MR-3		
年式	2010		
工作时间	汽车仪表盘	动	
序列号	18181		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	
- EPA	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		500		

关于外观的特殊事项
・外板使用に伴う傷、錆あり ・リペイント



脚周边			
插座类型	橡胶		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	350	350	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项




关于脚周边的特殊事项
・ゴムシュー緩い ・ゴムシュー劣化




引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
・アワーメーター不明



关于引擎的特殊事项
・バッテリーあがり ジャンプスタートにて エンジン始動



管理号码 3000067033