



Inspection Report

鑑定日：2024/12/14

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	KOMATSU		
型式	PC128US-10		
年式	2016		
稼働時間 (h)	4540	メーター	動
シリアル番号	45967		

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	あり	小
バケット幅 (mm)	830			

足まわり

シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	500	500
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	異常	異常
シューリンク	正常	正常

エンジン

エンジンモデル	SAA4D95LE-6
エンジンシリアルナンバー	716046
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション

CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
アームクレーン	

外観に関する特記事項

・一部リペイントあり



作業機に関する特記事項



足まわりに関する特記事項

・下部ローラー油しみあり(左 1ヶ所、右 2ヶ所)
・ゴムパッド劣化、一部欠品あり



運転席に関する特記事項

・運転席シート座面破れあり



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000067038