

出品者名		保管場所	
日付	2019.6.18	担当	
AS No	2019060564	レンタル番号	1485
型式	Vio50-5B	製造番号	57520
バケット幅	615mm	稼働時間	3855 (正)不交
エンジン型式	4TNV88-BXBVD	エンジンNo	J9349
シュータイプ	鉄(G)PAD-R	シュー幅	右 400 左 400

作業機	油漏れ・傷 ガタ 状態	ブーム左	ブーム右	アーム	バケット	スイング	換土板
		漏/滲/傷/無	漏/滲/傷/無	漏/滲/傷/無	漏/滲/傷/無	漏/滲/傷/無	漏/滲/傷/無
		大・小(無)	大・小・無	大・小(無)	大(小)無		
		(正)ク・異		(正)ク・異	(正)ク/異/欠		変形・摩耗

エンジン	漏・o 滲・△	燃料P	燃料F	噴射P	ターボ	オイルパン△	ヘッド	ホース
	項目	W/ポンプ	ラジエタ	旋回モータ	油圧ポンプ	オイルクラ	マルチ	コンバル
	状態	(正)異・漏	(正)錆・不	(正)漏・滲	正・漏・滲	(正)漏・滲	(正)漏・滲	(正)漏・滲
	項目	ブローバイ	排ガス	エンジン音	EG始動	バッテリー		
	状態	(正)異	(正)黒・白	(正)異	(正)異・未	正上/不/欠		

オプション	Arm/C	ブレーカー	共用配管	換土板	エアコン	倍速	EPA	ML
	正・異	(正)異	正・異	(正)異	正・異	(正)異	GAB	CNP
動作確認	走行	作業	旋回	負荷				
	(正)異・未	(正)異・未	(正)異・未	(正)異・未				

足回	項目	スプロケ	下ローラー	上ローラー	シュリンク	ピンブシュ	スィベル	サークル	ゴム車
	左	(正)異	(正)異・滲	(正)異	(正)異	(正)異	(正)漏・滲	(正)漏・滲	正・大・小
	右	(正)異	(正)異・滲	(正)異	(正)異	(正)異			正・大・小

特記事項

油圧ホースより油にじみ有  
 オイルパン・ウォーターポンプ・エンジンオイル給油口付近に油にじみ有  
 エンジンの底部まで油が漏れています  
 バケット 磨耗  
 左2mm 欠け

2012