



Inspection Report

鑑定日： 2016/06/28

油圧ショベル

基本情報

| | |
|----------|--------------|
| メーカー | KOBELCO |
| 型式 | SK60SR |
| 年式 | 2001 |
| 稼働時間 (h) | 4846 |
| シリアル番号 | Y [REDACTED] |

作業機

| | |
|--------------|-------|
| ブームシリンダー (左) | 油漏れなし |
| ブームシリンダー (右) | 油漏れなし |
| アームシリンダー | 油漏れなし |
| バケットシリンダー | 油漏れなし |
| バケット幅 (mm) | なし |
| 作業機ガタ | ガタなし |

足まわり

| | | |
|--------------|-------|-----|
| スィベルジョイント | 油漏れなし | |
| | 左 | 右 |
| キャタピラー幅 (mm) | 450 | 450 |
| アイドラー | 正常 | 正常 |
| スプロケット | 正常 | 正常 |
| ピンブッシュ | 正常 | 正常 |
| 上部ローラー | 正常 | 正常 |
| 下部ローラー | 正常 | 正常 |
| シューリンク | 正常 | 正常 |

エンジン

| | |
|--------------|---------|
| エンジンモデル | CC-4JG1 |
| エンジンシリアルナンバー | 210031 |
| エンジン油漏れ | 油にじみ |
| エンジンオイルゲージ | 正常 |
| ラジエーター (冷却水) | 正常 |
| 排気ガス色 | 無色 (正常) |
| ブローバイ | なし |
| エンジン音 | 正常 |
| 油圧ポンプ | 油漏れなし |
| ウォーターポンプ | 水漏れなし |
| オイルクーラー | 油漏れなし |
| 旋回モーター | 油漏れなし |
| マルチレバー切り替え部 | 油漏れなし |

外観に関する特記事項

コーションプレート欠品
リペイント



作業機に関する特記事項

アーム4面補強
ブームパワー不足



足まわりに関する特記事項

鉄キャタ+ゴムパッド
パッド欠落大



運転席に関する特記事項

シート補修あり



エンジンに関する特記事項

エンジンヘッドしみあり

