



Inspection Report

鉴定日 2021/05/07

沥青抛光机

基本信息

厂家	HANTA
型号	F2045C
年式	2008
工作时间	2715
序列号	F400D-4624

引擎

型号	V3300
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
散热器(冷却水)	正常
水泵	无漏水
喷射泵	不漏燃油

关于外观的特殊事项

- ・車両重量: 6,750kg
- ・舗装幅: 2,000~4,500mm
- ・クローラー式
- ・左側下部ローラーに変形あり

关于驾驶座, 和操作盘的特殊事项

关于引擎的特殊事项

其他特殊事项

- ・締め固方式: 油圧バイブレータ式(油圧タンバは付属していません)

Admin. No. 3000031317

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可靠性, 对此内容我们不会做出任何的保证